

**COMITETUL JUDEȚEAN
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
IALOMIȚA**

**PREȘEDINTE
PREFECT
PETRE GIGI**



**GRUPURILE DE SUPORT TEHNIC NR. 18 și NR.19
pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență
generate de epidemii**

Exemplar unic

Nr. 3725905

Slobozia, 01.10.2019

RAPORT OPERATIV

**privind verificarea aspectelor sesizate de U.A.T. Urziceni cu privire la salubritatea
Municipiului Urziceni ca urmare a încetării contractului de prestări servicii salubritate cu
S.C. ROSAL GRUP S.R.L.**

În conformitate cu adresa de convocare nr. 3725899 din 01.10.2019 precum și cu Ordinul Prefectului județului Ialomița nr. 380/01.10.2019, Grupurile de Suport Tehnic nr. 18 și nr. 19 s-au deplasat în municipiul Urziceni pentru verificarea aspectelor sesizate de U.A.T. Urziceni cu privire la salubritatea Municipiului Urziceni ca urmare a încetării contractului de prestări servicii salubritate cu S.C. ROSAL GRUP S.R.L.

1. Modul în care s-a produs evenimentul

Solicitarea a fost transmisă datorită încetării contractului de servicii privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate al municipiului Urziceni încheiat cu S.C. ROSAL GRUP S.R.L.

2. Situația existentă

La data verificării în teren, respectiv 01.10.2019, în municipiul Urziceni deșeurile menajere nu au mai fost ridicate de circa o lună de zile în anumite zone cu blocuri și peste 45 de zile în zonele cu case.

Au fost vizionate 6 (șase) locuri de depozitare a deșeurilor care deservește zone cu blocuri după cum urmează:

- Str. Transilvaniei
- Sediul A.N.A.F.
- Școala nr.1 Alexandru Odobescu

- Zona cimitirului (spate)
- Str.Tineretului
- Str.Viitor.

În toate cele 6(șase) zone au fost constatate următoarele :




- gunoiul este excedentar fiind depozitat atât în pubele cât și în spațiul din jurul acestora (cca 30 mp);
- cantitatea de deșeuri depozitată în jurul pubelelor este mult mai mare decât cea depozitată în acestea;
- în majoritatea zonelor persistă un miros neplăcut provenit de la deșeurile aflate în stare de descompunere, un număr mare de insecte (muște, albine) iar în zona străzii Transilvaniei a fost observat și un șobolan;
- pe alte două străzi, str. Plopului și str. Gării tomberoanele sunt scoase în fața curților nefiind ridicate de aproximativ o lună iar gunoiul excedentar este ambalat în saci și depozitați lângă tomberoane;
- situația constatată în municipiul Urziceni poate genera următoarele riscuri :
 - risc epidemiologic pentru sănătatea populației prin favorizarea apariției unor boli cu transmitere fecal-orală (boli diareice acute, salmoneloze, hepatite acute virale) precum și boli transmise prin vectori (leptospiroză, West Nile);
 - risc epidemiologic pentru sănătatea animalelor prin transmiterea unor boli prin intermediul vectorilor (leptospiroză, trichineloză, salmoneloze) cu posibilitatea transmiterii acestora și la om;
 - menționăm că în vecinătatea municipiului Urziceni există trei exploatații de animale (două de pui carne cu un efectiv de circa 400000 capete și o exploatație de suine cu un efectiv de circa 2000 de capete) care ar fi posibil afectate datorită înmulțirii necontrolate a rozătoarelor ca vectori pentru transmiterea bolilor.

3. Măsuri propuse



Având în vedere cele prezentate mai sus membrii Grupurilor de Suport Tehnic nr. 18 și nr.19 recomandă:

- Aprobarea de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a stării de alertă imediate pentru municipiul Urziceni în vederea remedierii imediate a problemelor constatate (anexăm fotografiile din zonele verificate).

Grup Suport Tehnic nr. 18. – Epidemii:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Institutia pe care o reprezinta	Funcția la locul de muncă	Funcția în Gr. Suport Tehnic	Semnătură
1	DUMITRESCU MIHAELA	D.S.P. Ialomița	Șef Departament SSP	Șef	
2	POPAZU VOICU	D.S.P. Ialomița	Asistent medical principal	Membru	
4	FLOREA ANDREI	I.S.U. Ialomița	Asistent medical	Membru	

Grup Suport Tehnic nr. 19. – Epizootii / Zoonoze:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Institutia pe care o reprezinta	Funcția la locul de muncă	Funcția în Gr. Suport Tehnic	Semnătură
1	MOLDOVEANU MIHAIL	D.S.V.S.A. Ialomița	(Î) Director executiv adjunct	Șef	Avizat 
2	PĂUN DRAGOȘ	D.S.V.S.A. Ialomița	(Î) Șef Serviciu SCOSA	Membru	
3	DUMITRESCU MIHAELA	D.S.P. Ialomița	Șef Departament SSP	Membru	